

FACULTAD DE INGENIERIA LIMAC UNIGRAPHICS

DATOS GENERALES:		
CAMPO:	DISEÑO MECANICO	
CURSO:	DISEÑO Y MANUFACTURA ASISTIDOS POR COMPUTADORA	
PRACTICA No. :	0005	
NOMBRE DE LA PRACTICA: MODELADO		

PRACTICA 5: ENSAMBLE



NOTA: ESTE DOCUMENTO CONSTA DE n HOJAS					
NOMBRE Y FIRMA					
	REVISO	ELABORO			



FACULTAD DE INGENIERIA LIMAC UNIGRAPHICS

Objetivo: Mostrar los elementos básico para realizar ensambles.

1. Para la creación del ensamble se usarán y crearán tres piezas con base a los conocimientos anteriores, las piezas serán las siguientes:





2. Con las piezas ya creadas se realizará el ensamble.

```
<New>
<Name> Ensamble.prt
<Application> <Modeling.>
```

En la parte inferior de la pantalla de UG aparece la barra de ensable.



Seleccionamos el iconos agregar componente

Aparece la ventana Select part

Seleccionamos Choose Part File, selecciona la primera pieza realizada.

	FACULTAD DE INGENIERIA LIMAC UNIGRAPHICS						
Part Name							?
Look In: My Recent Documents Desktop My Documents My Computer My Network	memoria DPT LEON NextraOne SAM NUEVOS Senado_con_Xrr Tesis 1 3 4 Sensamble1 practica1 practica1	Stuerca of			•	Preview	
. 10003	File name: Files of type:	4 Part Files (*.prt)		•	OK Cancel]	

Selecciona **Ok** Selecciona **Ok**

La posición del componente será:

XC= 0 YC= 0 ZC = 0

3. En la ventana de Select Part continuamos agregando las componentes restantes.

Selecciona el componente tornillo y lo agregas.



Selecciona Ok y aparece la ventana de Mating Conditions

En la parte inferior derecha el programa solicita el componente a insertar, para poder lo insertar, selecciona el icono **Mate.**



En la ventana Component Preview selecciona el Tornillo.

	Mating Conditions Ensamble TORNILLO->Undefined component
Component Preview	Mating Type Mating Type Mating Type Mating Type Center Objects Selection Steps Selection Steps Select
C YC	Distance Expression mm + Preview List Errors
ب ح	OK Apply Cancel



Ahora en la parte inferior derecha el sistema no pide seleccionar el componente al que vamos a acoplar el tornillo.

Selecciona uno de los agujeros de la primera parte insertada.

Y Selecciona Apply



FACULTAD DE INGENIERIA LIMAC UNIGRAPHICS

Continua en la ventana Mating Conditions, donde se restringirá un grado de libertad más.



Selecciona el icono Aline

En la parte inferior el sistema solicita el componente a ensamblar, selecciona la parte inferior del tornillo.



Ahora en la parte inferior del sistema solicita el componente al cual se va a acoplar y selecciona la siguiente cara de la parte.



Selecciona Apply.

El resultado es el que se muestra a continuación.



4. Ahora se ensamblará la tuerca al tornillo

Selecciona el icono Add component de la barra de herramientas de ensamble.

Y agrega la tuerca realizada anteriormente.

Add Existing Pa	art 🔀
Reference Set Positioning Layer Options Layer	MODEL V Mate V Original V
ОК Ва	ack Cancel
	Add Existing PA

Selecciona Ok.

Y aparece la ventana de Mating Conditions, donde se selecciona el icono Mate.

En la parte inferior el sistema solicita el componente a ensamblar, selecciona la parte inferior de la tuerca.



En la parte inferior el sistema solicita el componente al ensamblar, selecciona la parte inferior del tornillo.

Ahora en la parte inferior del sistema solicita el componente al cual se va a acoplar, selecciona la siguiente cara de la parte



Selecciona Apply



Ahora seleccionamos Align de Mating Type y selecciona la siguiente parte de la tuerca.



Ahora selecciona el tornillo.



Selecciona Apply

Finalmente el resultado es como se muestra a continuación.



Y se repite el proceso hasta obtener todo el ensamble.

FIN DE LA PRACTICA