LABORATORIO DE INGENIERÍA MECANICA ASISTIDA POR COMPUTADORA **UNIGRAPHICS**

YC: 0

ZC: 0 OK

Cancel

Modelar un soporte a partir de una generación de perfiles y cilindros haciendo extrusión.	XC: 185 YC:110 ZC: 0
File® new La nombramos [soporte-pivot]	OK
OK	XC: 185 YC: 25
New Part File	ZC: 0
Buscar 🔁 Bomba 💌 🔶 🛍 📸	OK
John Stranger Stran	XC: 25
	YC: 25
	ZC: 0
	OK
	XC: 25
Nombre de Lucrato situite	YC: 110
archivo:	ZC: 0
Tipo de Unigraphics Part Files (*.prt) Cancelar Cancelar	OK
_ Units	XC: 0
C Inches	YC: 110
Millimeters	ZC:0
	OK
Non-Master Part	5.1
li	XC: 0

Figura 2.1

AYUDA: se encuentra predeterminada la selección de pulgadas, por lo tanto hay que seleccionar la opción de milímetros.

Modelado

Application ® Modeling

Insert→Curve→Basic Curves Line Delta [Off]

XC: 0 YC: 0 ZC: 0 OK	
XC: 2 YC: 0 ZC: 0 OK	10
XC: 2 YC: 1 ZC: 0 OK	10 10



Figura 2.2

Creación de la extrusión del perfil.

Insert® Form Feature® Extrude

Chain Curve AYUDA: Chaining Selecciona los cuatro lados de la figura 2 OK OK OK

AYUDA: seleccione la opción Direction, Distance

LABORATORIO DE INGENIERÍA MECANICA ASISTIDA POR COMPUTADORA UNIGRAPHICS

AYUDA: acepte la dirección por default que te proporcionan OK

Específica los parámetros de extrusión: Start Distance: 0 End Distance: 50 OK

Cancel



Figura 2.3

Insert \rightarrow Form feature \rightarrow Cylinder

AYUDA: seleccione la opción Diameter, Height

AYUDA: seleccione la dirección del cilindro XC: Axis OK

AYUDA: introduzca los parámetros del cilindro Diameter: 30 Height: 210 OK

AYUDA: especifique el punto de origen inferred point XC: 0 YC: 80 ZC: 25 OK

AYUDA: seleccione la operación Booleana Subtract



Figura 2.4

Insert® Form feature® Cylinder

AYUDA: seleccione la opción Diameter, Height

AYUDA: seleccione la dirección del cilindro YC: Axis AYUDA: [Seleccione una sola vez la opción <Cycle Vector Direction> para cambiar la dirección del cilindro] OK

AYUDA: introduzca los parámetros del cilindro Diameter: 40 Height: 850 OK

AYUDA: especifique el punto de origen inferred point XC: 105 YC: 0 ZC: 25 OK

AYUDA: seleccione la operación Booleana Unite

AYUDA: seleccione OK para crear el vector OK

AYUDA: introduzca los parámetros del cilindro **Diameter: 30 Height: 850** OK

AYUDA: especifique el punto de origen inferred point XC: 105 YC: 0 ZC: 25 OK

AYUDA: seleccione la operación Booleana Subtract Cancel

LABORATORIO DE INGENIERÍA MECANICA ASISTIDA POR COMPUTADORA UNIGRAPHICS



Figura 2.5